

Ограничение входного значения вещественной величины (fLimit)

[Обсуждение на форуме](#)




Рисунок 1 – Условное обозначение

Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
In	FLOAT	Входное значение	
Res	BOOL	Команда на установку значения по умолчанию	
Max	FLOAT	Верхняя граница диапазона	
Min	FLOAT	Нижняя граница диапазона	
Def	FLOAT	Значение по умолчанию	
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон
Out	FLOAT	Выходное значение	

Описание работы макроса

Макрос позволяет ограничить входное значение в заданном диапазоне. Входное значение передается на выход без изменений, если оно находится в заданном диапазоне. Если входное значение превышает заданный максимальный уровень (вход «Max»), на выход передается значение максимума. Если входное значение ниже минимума (вход «Min»), на выход подается значение минимума.

Также макрос позволяет при наличии логической единицы на входе «Res» вне зависимости от величины входного сигнала устанавливать на выходе значение по умолчанию, заданное на входе «Def».

Временная диаграмма работы блока представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 – График работы макроса

Разработчик	Версия	Дата изменения
ОВЕН	1.0	10.03.16